

# Climatronic defekt?

**Beitrag von „Andre86“ vom 27. Juni 2008 um 17:35**

Hallo,

nun habe ich nach 14 Monaten Touareg auch das erste kleinere Problemchen. Ich nenne es mal Problemchen, da hier wohl Vielen schon früher viel mehr und schwerwiegenderes passiert ist.

Meine Climatronic gibt nur noch ein paar laue Lüftchen von sich. Letztes Jahr im Sommer und Herbst kam immer richtig kalte Luft raus, aber nach dem Winter stellt sich jetzt nur noch ein Gebläse aus mittelwarmer Luft ein. Hat jemand eine Idee, was das sein kann.

Ich habe mich bereits schon durch das Forum gewühlt, jedoch nicht so viel gefunden. Eine Vermutung wäre, dass das Kühlmittel leer ist. Das kann man aber leider nicht so schnell feststellen, weil ja komplett geleert und gewogen werden muss, oder? Kann es auch einfach an einer Fehlermeldung bei der Software oder so liegen?

Danke für Eure Hilfe.

---

**Beitrag von „bluwe“ vom 27. Juni 2008 um 17:40**

Hallo Andre

bei unserem Multivan war neulich ein Steckerchen lose, danach funzte es wieder einwandfrei. Fahr beim 😊 vorbei und lass es checken, dann weisste bescheid... 🙏

---

**Beitrag von „EzioS“ vom 27. Juni 2008 um 17:42**

[Zitat von Andre86](#)

....Meine Climatronic gibt nur noch ein paar laue Lüftchen von sich....

Warmes [Kueppers](#) getrunken.....??



Spass beiseite, ab zum Haendler & pruefen lassen, bevor noch es richtig warm wird!



---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 27. Juni 2008 um 19:24

### [Zitat von Andre86](#)

Hallo,

nun habe ich nach 14 Monaten Touareg auch das erste kleinere Pröblemchen. Ich nenne es mal Problemchen, da hier wohl Vielen schon früher viel mehr und schwerwiegenderes passiert ist.

Meine Climatronic gibt nur noch ein paar laue Lüftchen von sich. Letztes Jahr im Sommer und Herbst kam immer richtig kalte Luft raus, aber nach dem Winter stellt sich jetzt nur noch ein Gebläse aus mittelwarmer Luft ein. Hat jemand eine Idee, was das sein kann.

Ich habe mich bereits schon durch das Forum gewühlt, jedoch nicht so viel gefunden. Eine Vermutung wäre, dass das Kühlmittel leer ist. Das kann man aber leider nicht so schnell feststellen, weil ja komplett geleert und gewogen werden muss, oder? Kann es auch einfach an einer Fehlermeldung bei der Software oder so liegen?

Danke für Eure Hilfe.

Alles anzeigen

Eventuell wird es auch ganz leicht pfeifen 😊

**Pollenfilter tauschen !!**



---

## Beitrag von „Andre86“ vom 27. Juni 2008 um 19:51

### [Zitat von EzioS](#)

Warmes [Kueppers](#) getrunken.....??



Spass beiseite, ab zum Haendler & pruefen lassen, bevor noch es richtig warm wird!



Alles anzeigen

Wohl eher Altbier!:( Ich trinke aus Prinzip nur Früh und Reissdorf, aber das ist ein anderes Thema. 🍻🍻🍻

Danke schonmal vorab für Eure schnellen Antworten. Der Tipp mit dem Pollenfilter könnte sein. Hab jetzt 34T runter - fahre mal zum 😄 .

---

## Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 27. Juni 2008 um 21:58

Hallo zur Climatronic...Dein Freundlicher soll mal im TPL (Technische Problemlösung) nachschauen,im Fehlerspeicher ist ein Druckschalter abgelegt.....Da wird nur das Climasteuergerät neu Codiert.....  
Und schon kühlt es wieder...

Gruß Thomas

### Beitrag von „Daniels@V6TDI“ vom 27. Juni 2008 um 23:05

[Zitat von Andre86](#)

Wohl eher Altbier!

Gute Wahl👍

---

### Beitrag von „Silberfuchs“ vom 29. Juni 2008 um 20:09

Hallo Andre,

wenn Dein 😊 nicht weiter weiß, schau Dir folgenden Thread an:<https://www.touareg-freunde.de/forum/showthread.php?t=6976>. Da bekommt man ein Gefühl für die Problematik Klimaautomatik 😄 .