

Suche R5 TDI -Motor

Beitrag von „ThommesGF mobil“ vom 11. Juli 2008 um 07:53

Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit meinen R5 TDI aus 07/2004 nach Belgien verkauft an einen Privatmann. Sein T hat jetzt einen kapitalen Motorschaden mit 10cm Riss im Block.
Meine GW- Garantie, die ich hatte, kann er im Ausland nicht übernehmen.
D.h. für ihn, selber zahlen🙄
Jetzt meine Frage: Wo kann man einen gebrauchten R5er- Block herbekommen?
Danke im voraus und Gruss
Thommes📧

Beitrag von „Arndt“ vom 11. Juli 2008 um 08:00

Versuchs mal bei ebay oder auch in einem T5-Forum. Der Motor sollte ja prinzipiell gleich sein.
Was ist denn, wenn Du das Auto für die Reparaturdauer "zurückkaufst"?

Beitrag von „Blafry“ vom 11. Juli 2008 um 08:11

Moin Moin

Versuch mal die Motorenprofis Bielefeld.

Gruß Blafry

Beitrag von „ThommesGF mobil“ vom 11. Juli 2008 um 08:50

[Zitat von Arndt](#)

Versuchs mal bei ebay oder auch in einem T5-Forum. Der Motor sollte ja prinzipiell gleich sein.

Was ist denn, wenn Du das Auto für die Reparaturdauer "zurückkaufst"?

Moin Arndt,
ich habe i.M. genug Leichen im Keller. Die kann ich nicht auch noch gebrauchen:D
Danke und Gruss
Thommes

Beitrag von „Twister“ vom 11. Juli 2008 um 09:53

Auf Ebay gibt est 2 im Moment:

<http://cgi.ebay.de/VW-Motor-2-5-T...1QQcmdZViewItem>

<http://cgi.ebay.de/VW-TOUAREG-GOL...1QQcmdZViewItem>

Grüsse,

Twister

Beitrag von „Kalli“ vom 11. Juli 2008 um 11:00

[Zitat von ThommesGF mobil](#)

Meine GW- Garantie, die ich hatte, kann er im Ausland nicht übernehmen.

Wir haben unseren Touareg nach Dänemark verkauft. Die Garantieverlängerung (Original VW-Garantieverlängerung - Restzeitgarantie beim Verkauf 1 Jahr) hat auch in Dänemark Gültigkeit und konnte einfach umgeschrieben werden.

Gruß
Andreas

Beitrag von „owolter“ vom 11. Juli 2008 um 11:56

[Zitat von Arndt](#)

Versuchs mal bei ebay oder auch in einem T5-Forum. Der Motor sollte ja prinzipiell gleich sein.

Was ist denn, wenn Du das Auto für die Reparaturdauer "zurückkaufst"?

Das ZKG von T5 und Touareg sind unterschiedlich, da die Aufnahmen vom Anlasser an unterschiedlichen Stellen sitzen.