

Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „heland“ vom 26. Juli 2008 um 14:42

Zur Info:

bei meinem neuen T. BJ 2008 habe ich ein "Surren" zw. Tempo 60 und 80 festgestellt. Bei Anklappen des Aussenspiegels war das Geräusch schlagartig weg.

Es gibt bei VW einen Werkshinweis auf diesen Fehler - ist also bekannt. Der VW-Händler soll eine spezielle Gummidichtung einziehen. Frage mich, warum dass nicht gleich in die Produktion einfließt. Meine Karre ist 4 Wochen alt...

Lasse das in 14 Tagen machen und berichte.

Achtet mal drauf!

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Juli 2008 um 15:03

Moin,

hörst du die Geräusche auch, wenn das Fenster geschlossen ist?

Gruß

Beitrag von „heland“ vom 26. Juli 2008 um 15:10

Ja - natürlich. Ich mach morgens immer am Deich den Tempomat an (da darf man nur 70 und die "Grünen" (jetzt Blauen) liegen immer hinter dichtem Schilfgras...

Und dann ist da dieses ziemlich penetrante Geräusch. Ab 80 ist der Diesel dann dominanter...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 26. Juli 2008 um 18:26

Hallo heland,

ist tatsächlich ein häufiges Problem beim GP, es gibt immer wieder verschiedene Lösungsansätze. Von Filzstreifen und Gummidichtung bis zum Austausch des Gehäuses 🤖.

Grüße von Stephan 🤖

Beitrag von „Dieter131“ vom 28. Juli 2008 um 16:50

[Zitat von heland](#)

Zur Info:

bei meinem neuen T. BJ 2008 habe ich ein "Surren" zw. Tempo 60 und 80 festgestellt. Bei Anklappen des Aussenspiegels war das Geräusch schlagartig weg.

Es gibt bei VW einen Werkshinweis auf diesen Fehler - ist also bekannt. Der VW-Händler soll eine spezielle Gummidichtung einziehen. Frage mich, warum dass nicht gleich in die Produktion einfließt. Meine Karre ist 4 Wochen alt...

Lasse das in 14 Tagen machen und berichte.

Achtet mal drauf!

Alles anzeigen

Hallo Heland,

genau meine Meinung, da ich dieses Problem auch hatte und nun nach diversen Filzstreifen per "Knetgummidichtung" behoben wurde. Zudem haben wohl zuviele T-´Fahrer der letzten 3 Monate einen (mit Recht) neuen Spiegel verlangt. Und der kooostet !

Gruß

Dieter 🤖

p.s. das Problem liegt für mich mehr in der Zeit, d.h.- 3 x Werkstatt in 4 Wochen.

Beitrag von „heland“ vom 28. Juli 2008 um 23:06

[Zitat von Dieter131](#)

Zudem haben wohl zuviele
T-´Fahrer der letzten 3 Monate einen (mit Recht) neuen Spiegel verlangt.
Und der kooostet !

Gruß

Dieter 

p.s. das Problem liegt für mich mehr in der Zeit, d.h.- 3 x Werkstatt in 4 Wochen.

[Alles anzeigen](#)

War das bei euch das Geräusch nur links- hab noch nicht die Möglichkeit gehabt auf dem Beifahrersitz zu sitzen :). Bekomme aber sowieso einen neuen "Rechten", da da schon ein Motorradfahrer gegen gefallen ist. Was kostet denn so ein Spiegel? Der  meinte, dass man den nur komplett tauschen kann!

Beitrag von „Dieter131“ vom 29. Juli 2008 um 12:00

[Zitat von heland](#)

War das bei euch das Geräusch nur links- hab noch nicht die Möglichkeit gehabt auf dem Beifahrersitz zu sitzen :). Bekomme aber sowieso einen neuen "Rechten", da da schon ein Motorradfahrer gegen gefallen ist. Was kostet denn so ein Spiegel? Der  meinte, dass man den nur komplett tauschen kann!

So ist es, das Geräusch (Pfeifen, Brummen, etc.) war nur links und vom Beifahrer aus nur sehr leise zu hören. Den Preis für einen neuen Spiegel (und den gibt es dann nur "komplett") mit autom. Ablendung, Side-Scan etc. kenne ich nicht. Wird aber nicht von schlechten Eltern sein.

Gruß

Dieter

Beitrag von „Sittingbull“ vom 29. Juli 2008 um 13:21

Hallo zusammen,

bei mir wurde erst beim Linken das Gehäuse getauscht und als einige Monate später der rechte Spiegel Geräusche von sich gab, wurde nur noch nachgebessert 🤖 .

Grüße von Stephan 🤖

Beitrag von „MilleKai“ vom 17. März 2009 um 14:57

Liebe Gemeinde,

habe seit einer Woche auch einen "Bienenschwarm" am linken Außenspiegel, der sich ab ca. 55 km/h geräuschkäufig zuschaltet. 🤖

Der freundliche:D hatte aber im "Werks-PC" dieses Problem sofort gefunden - sogar mit Fotos dokumentiert und Bearbeitungshinweis.👉👈Ist bekannt - wenigstens für mein Bj.7/08, Modelljahr 2009, Indent-Nr.LZ9D007141.

Am Außenspiegel den Spalt (um den sich dieser dreht beim Anklappen) mit Klebeband abkleben. Wenn dann, wie bei mir der "Bienenschwarm" weg ist - ab zum freundlichen:D, der ändert da irgendetwas gemäß Anweisung.

Beitrag von „ap11“ vom 25. November 2009 um 19:27

Nach ein paar Fahrten war es mir heute so ab 170 km/h auch etwas zu laut .Keine Unterhaltung möglich. Hab dann mal bei niedrigerer Geschwindigkeit die Spiegel an und wieder abgeklappt und danach war es besser.

NA ja-muß sowieso zur Durchsicht-da werde ich mal damit nerven

Alex.

Beitrag von „Arndt“ vom 26. November 2009 um 02:13

Zitat von ap11

Nach ein paar Fahrten war es mir heute so ab 170 km/h auch etwas zu laut .Keine Unterhaltung möglich. Hab dann mal bei niedrigerer Geschwindigkeit die Spiegel an und wieder abgeklappt und danach war es besser.

NA ja-muß sowieso zur Durchsicht-da werde ich mal damit nerven

Alex.

Laß Dir ein wenig von dem VW-Universalfilz "von unten" zwischen Spiegel und Halterung kleben, so daß der Spiegel etwas "abgeklappt" wird. Ist schwer zu beschreiben. Das hält ca. 1 Jahr und kostet beim guten 😊 nichts.

Beitrag von „ap11“ vom 3. Dezember 2009 um 17:16

Die Dichtung am Spiegel war schon dran. Man hat die Türen neu und (hoffe ich) besser eingestellt. Konnte es noch nicht testen-soll jetzt aber super leise säuseln.

Alex.

Beitrag von „macko“ vom 27. Januar 2010 um 14:46

Frage an alle die das Band eingezogen bekommen haben. **Musstet Ihr was zahlen?**

gruss
marco

Beitrag von „ap11“ vom 27. Januar 2010 um 15:18

Ups-ich habe vergessen,hier zu updaten!

Türen etwas besser/straffer eingestellt und es ist völlige (Wind) Ruhe.Auch bis über 200 km/h.

Alex.

Beitrag von „Balrock“ vom 27. Januar 2010 um 15:22

Zitat von Arndt

Laß Dir ein wenig von dem VW-Universalfilz "von unten" zwischen Spiegel und Halterung kleben, so daß der Spiegel etwas "abgeklappt" wird. Ist schwer zu beschreiben. Das hält ca. 1 Jahr und kostet beim guten 😊 nichts.

Hat da vielleicht wer ein Bild von und kann das online stellen 😊 Ist sicher Aussage kräftiger als eine Beschreibung. 🤖

THX

Beitrag von „Humvee“ vom 27. Januar 2010 um 17:23

Hallo,

ist zwar in Englisch, aber die Bilder zeigen es.

Beitrag von „Balrock“ vom 27. Januar 2010 um 17:31

Danke für den Support 😊 Wenn ich das richtig deute, betrifft das sogar noch das Modell Jahr 2008/9?

Beitrag von „butzigolf“ vom 27. Januar 2010 um 23:04

Hallo,

da bin ja beruhigt, daß ich mir nichts einbilde. Da ich immer laut Musik höre, war es mir erst gar nicht aufgefallen. Erst meine Frau machte mich darauf aufmerksam. Habe es nun selbst festgestellt.....klappt man die Spiegel ein, ist es ruhig. Werdemal den:) aufsuchen. Danke für die Hinweise.

butzigolf

Beitrag von „marek01“ vom 27. Januar 2013 um 18:45

Hallo,

Ich habe leider feststellen müssen das ich während der fahrt ein Brummen höre (hört sich an als würde der Motor vom Spiegel durchgehend drehen)

Sobald ich die Spiegel einklappen ist das Brummen weg, aber auch bei einer fahrt ab 150Km/h aufwärts ist nichts zu hören... daher vermute ich das der Wind da irgendwo ganz böse durch pfeift.

Nun meine frage ... kennt das irgendjemand von euch ? Hatte das schon mal jemand und kennt die Lösung ? Muss ich jetzt ein neuen Spiegel bei freundlichen mit überteuerten Preisen bestellen oder hat es möglicherweise ein ganz anderen Hintergrund ???

Ich freue mich sehr über jede Antwort und möchte mich im voraus bedanken.

MFG Marek

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Januar 2013 um 19:21

Klemm mal einen Streichholz unten zwischen Spiegel und Halterung. Sollte das Brummen dann weg sein, dann kannst Du an Stelle des Streichholzes den VW- Filz einsetzen.

Beitrag von „macko“ vom 27. Januar 2013 um 21:52

Hallo Marek,

ich habe Deinen Beitrag mal hierher verschoben, da es sich stark nach dem Problem anhört. Bei mir wurden übrigens auch diese Dichtbänder eingezogen, seitdem ist Ruhe...

Gruss
Marco

Beitrag von „Dellarius“ vom 15. April 2013 um 21:21

Falls es noch aktuell bei jemanden ist...

Bei mir traten auch die bekannten Windgeräusche am linken Außenspiegel auf
War dann bei VW und die meinten bei meinem Modell dürfte so ein Problem nicht mehr auftauchen (7L, Bj 09)

Na jedenfalls habe ich mich mal selbe an die Materie gemacht und so ein Dichtband eingezogen.

Seitdem ist echt Ruhe. Mal schauen wie lange das anhält

Hier mal noch ein Bild, wo genau ich das Band eingezogen habe

[20130402_164526.jpg](#)

Beitrag von „Milchzahn11“ vom 4. März 2017 um 16:21

Habe die Windgeräusche auch an beiden Außenspiegeln (7L, 2007). Mein 😊 ist aber gar nicht so freundlich wie hier beschrieben und repariert den Mangel zunächst nicht kostenlos. Erst soll der Fall beim VW Kundenservice über die Hotline gemeldet und freigegeben werden. Der Ersatzteile-Mann hat mir im System die Vorgehensweise erklärt. Demnach wird (wie hier auch schon beschrieben) ein Filz im Spiegelgehäuse hinter den Spiegel geklebt. Falls jemand das kostenlos bekommen hat, wie geht man da am besten vor?

Beitrag von „libraxxy“ vom 25. Oktober 2017 um 20:04

Na anscheinend antwortet hier keiner mehr

Beitrag von „mantimeit“ vom 25. Oktober 2017 um 20:24

Also ich bin mit dem Ausdruck aus #16 zum 😊 gegangen.
Der hat mir das Stück Butyl-Schaum-Klebestreifen abgeschnitten und kostenlos gegeben und ich habe es dann selbst gemacht - hat für beide Seiten zusammen ca. 1/2 Stunde gedauert.

Mit besten Grüßen,
Markus

Beitrag von „libraxxy“ vom 25. Oktober 2017 um 21:18

Auch bei dem abklappbaren Spiegel?

Beitrag von „mantimeit“ vom 26. Oktober 2017 um 21:05

Ja - Ich habe an meinem T1 GP die anklappbaren Spiegel (gibt es überhaupt andere? Keine Ahnung).

Es wird ja lediglich die Haube abgeschraubt, die eigentliche Halterung und Klappmechanik bleibt dran (siehe auch das PDF).

Zuerst wird das Spiegelglas abgeklipst, dann der Stellmotor für die Spiegelverstellung mit Stecker. Die Haube ist - wenn ich mich richtig erinnere - mit 4 Schrauben und ein paar Kunststoff-Klipsen befestigt (hier muss man etwas aufpassen, dass sie nicht abbrechen). Nachdem die Haube entfernt ist, sieht es so aus wie auf den Bildern in dem PDF.

Mit besten Grüßen,
Markus

Beitrag von „libraxy“ vom 26. Oktober 2017 um 21:23

Mit PDF meinst du das Foto hier auf einer der unteren antworten?

Beitrag von „mantimeit“ vom 26. Oktober 2017 um 21:40

Das PDF aus Beitrag #16 von Thomas, aka Humvee.

Beitrag von „libraxy“ vom 27. Oktober 2017 um 05:51

Ich bin noch neu hier. Und nutze mein Handy. Hier lässt sich diese PDF nicht öffnen. Geht das nur auf einem PC? Danke für deine Antworten

Beitrag von „coala“ vom 27. Oktober 2017 um 09:14

[Zitat von librax](#)

Ich bin noch neu hier. Und nutze mein Handy. Hier lässt sich diese PDF nicht öffnen.
Geht das nur auf einem PC? Danke für deine Antworten

Servus,

wenn du hierfür statt der mobilen Ansicht die Standardansicht (ist ganz unten zu finden) auswählst, dann funktioniert das - zumindest bei mir am iPhone - schon.

Grüße
Robert

Beitrag von „librax“ vom 27. Oktober 2017 um 09:56

Okay. Vielen Dank. Jetzt klappt es.