

Pfütze vorn rechts unter dem Dicken? Klimaanlage?

Beitrag von „niclas“ vom 7. September 2008 um 21:16

Hallo T-Freunde, stelle bei meinem V6TDI EZ 03/08 des öfteren eine kleine Pfütze vorn rechts unter dem Dicken fest. Zunächst vermutete ,daß es von der Klimaanlage kommt und machte mir weiter keine Gedanken. Als ich aber neulich den Wagen nur kurz aus der Garage fuhr und danach gleich wieder eine Pfütze vorfand erweckte dies doch ein gewisses Misstrauen. Ich konnte leider noch nicht orten ,w o das Wasser herkommt. Meine Vermutung bewegen sich jetzt in Richtung Scheinwerfersprüher. Wie kann man die Scheinwerfersprüher überhaupt testen? Ich Sie noch nie ausgefahren gesehen. Wäre über eine Antwort dankbar. Ansonsten ist T. fahren immer wieder eine Freude.

In diesem Sinne ..MfG Klaus

Beitrag von „Franks“ vom 8. September 2008 um 03:07

die Pfütze wird schon von der Klima kommen, das Kondenswasser läuft nicht direkt auf den Boden sondern sammelt sich auch mal gerne in der Verkleidung oder sonst wo und schwappt dann beim Bremsen und Beschleunigen raus.

Die Scheinwerferwaschanlage kannst du am besten testen, wenn jemand anders im Auto sitzt und sie betätigt - und du davor stehst (aber bitte etwas Abstand halten). Zum Scheinwerferwaschen müssen diese eingeschaltet sein, dann einfach die Scheibenwaschanlage betätigen, aber nicht nur kurz am Hebel ziehen sondern mindestens eine Sekunde, dann waschen die Scheinwerfer mit. Das ganze geht dann aber nur bei jedem 5. (oder 6.) Mal, so wird Waschwasser gespart.

Gruß

Frank

Beitrag von „JH-W12“ vom 8. September 2008 um 11:03

Hallo Klaus.

Zu Deiner Frage:

[Zitat von niclas](#)

Meine Vermutung bewegen sich jetzt in Richtung Scheinwerfersprüher. Wie kann man die Scheinwerfersprüher überhaupt testen? Ich Sie noch nie ausgefahren gesehen.

Ich habe selbes Problem und bei mir ist definitiv das "Töpfchen" direkt vor (im Sinne des Sprühwassers!) den ausfahrbaren Düsen undicht. Wird kurzfristig beim 😊 vorgeführt und ich werde dann berichten.

Testen ginge nur über die wiederholte Verwendung der Scheibenwaschanlage. Bei jedem x-ten Betätigen werden auch die Scheinwerfer mit angesteuert.

Beitrag von „niclas“ vom 8. September 2008 um 19:54

danke für Dir für die Info. Werde es morgen gleich testen.
MfG Klaus

Beitrag von „dummytest“ vom 8. September 2008 um 21:32

[Zitat von niclas](#)

danke für Dir für die Info. Werde es morgen gleich testen.
MfG Klaus

[OT]Finger rein in die Pfütze und probieren, den Frostschutz der Waschanlage müsste man rausschmecken.... Wenn es nach Bremsstaub und Öl schmeckt, gehört es zu Klimaanlage und hat einen Teil der Vorderachse gereinigt[/OT]



Beitrag von „bejai“ vom 3. September 2011 um 17:21

Moin,

Bei mir ist dies nun gestern auch aufgetreten. parallel schreit die Wischwasseranlage nach Füllung.

Hier sit der Hubzylinder undicht

Weis jemand wie ich den raus kriege?

Gerald

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 4. September 2011 um 08:44

Moin.Moin.....Stossstange vorne Ausbauen dann ist er sichtbar.....

Mfg...Thomas.....

Beitrag von „Janni“ vom 9. Februar 2015 um 12:24

Moin,

der Hubzylinder und die Schläuche sitzen ja direkt hinter dem Plastikgitter. Bei mir tropft es links, da scheint ein Schlauch lose zu sein und rechts ist der Hubzylinder nass. Kommt man da irgendwie durch die Gitter dran, die sind ja wahrscheinlich nur geclipst? Kann man die de- und auch wieder montieren?