

Musikalischer Touareg

Beitrag von „dschlei“ vom 7. Februar 2007 um 00:18

[Zitat von salvatore](#)

Bis dieses Ersatzlager aus D angeliefert wurde, versuch doch mal Silikonspray. 😄

Meinst Du fuer das Kardanwellenlager? haben die beim 😄 schon gemacht, hat aber nur geholfen bis es mal so richtig kalt hier wurde (so um dei -40 C 🤪). Dann muss selbst das Silkion zu steif geworden sein um noch schmiren zu koennen, und ist dann eventuell als Silikonstueeckchen rausgeflogen. 🙄🙄