

"knarzen" im Fondbereich

Beitrag von „GGue1313“ vom 7. Februar 2007 um 13:57

Gut, nachdem ich jetzt alle "verdächtigen" Teile bei der Rückbank dezent mit Silikonspray bearbeitet habe ist das Knarzen seit ein paar Tagen verschwunden;

Leider kann ich jetzt nicht genau sagen was das Knarzen verursacht hat;
Sollte das Geräusch aber wieder auftauchen, dann gehe ich alles Punkt für Punkt durch;

Herzlichen Dank aber an alle TF für ihre Hilfe!!! 