


Touareg Facelift: Navi MFD2 Nachrüstung klappt nicht!


Beitrag von „Atekk“ vom 8. Februar 2007 um 21:42

Hallo und vielen Dank erstmal für Eure Bemühungen. 

rollo68:

Danke für Dein Angebot, Roland! Du wohnst ja direkt bei mir "um die Ecke" (Lütjensee). Ich rufe Dich morgen mal an, dann können wir einen gemeinsamen Termin finden. Sinnvoll wäre der Versuch auf jeden Fall, um zu sehen, ob es wirklich an der CD-Version liegt oder ob ein genereller Fehler vorliegt.

FrankS:

Hi Frank, leider waren die "Spezialisten" beim  sehr unerfahren. Sie hatten vorher noch nie etwas vom nachträglichen "Codieren" gehört, so dass ich fast selbst die Menüpunkte durchklicken musste. Im Prinzip gab es neben vielen Fehlermeldungen nur eine Liste aller möglichen Bauteile die im 2007'er Touareg vorkommen können. Dort stand bei meinem T neben dem Eintrag "Navigation" einfach nur "nicht codiert". Wenn man dann dort draufklickt, wechselt der Punkt in "codiert" und man musste in weiteren Menüpunkten den Touareg definieren (Bj, Modell, Motor, etc.). Danach suchte das System ewig lange alle erreichbaren Steuergeräte durch und markierte die vorhandenen. Leider bei mir eben nicht MFD2 DVD, weil ja nicht vorhanden. Ein anderer Eintrag wie MFD2 CD existierte in dieser Liste nicht. Wir haben versucht das Navi trotzdem auszulesen oder zu erreichen, dies scheiterte aber ständig und das System meldete keinen Kontakt.

Es gab noch einen anderen Eintrag "Codieren" im Menü. Danach folgte aber nur eine Eingabemaske für Zahlen oder Hex-Code, etc. Da haben wir uns nicht rangewagt. Ist das die manuelle Codierungsmöglichkeit?

Viele Grüße,

Stefan