

Hydrauliköl Servolenkung fehlt

Beitrag von „bell407“ vom 19. Februar 2007 um 10:05

Moin, moin,

Hab gerade meinen Dicken beim 😊 abgegeben, Geräusche von der Servolenkung und der Vorratsbehälter für das Hydrauliköl ist fast leer, weit unter Minimum....

Hatte das schon mal einer von Euch ? Da muss irgendwo was undicht sein , Pumpe, Schläuche

wenns die Pumpe is na dann gut Nacht , Motor raus usw....



Christian