

# Wagen zieht nach einer Seite

Beitrag von „salvatore“ vom 21. Februar 2007 um 13:35

Sodala.

Habe den T ja am Montag wieder zum 😊 gebracht und mir einen Golf geholt. Habe nur lapidar festgestellt, der T bleibt so lange (egal wie lange) in der Werkstatt, bis er von alleine gradeaus fahren kann.

Soeben wurde ich telefon. darüber informiert, dass:

"das vordere VTG vom Werk aus offenbar etwas zuviel Vorspannung gehabt hätte und dadurch einseitig schwergängiger wurde. Je länger die (Probe)-Fahrt dauerte, desto stärker zog er nach rechts. Nach Anweisung des Importeurs wurde nunmehr das vordere VTG getauscht. Jetzt wird er nochmals vermessen und morgen sollte er dann abholbereit sein."

Für mich klingt das plausibel - was sagt ihr?? 🗨️

(Achja, morgen fahr ich nach MUC!) 😞