

Regensensor spinnt!!

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 22. Februar 2007 um 19:34

[Zitat von Olaf](#)



Soweit ich weiß, haben die bei der 90D7 auch die Sensibilität des Sensors geändert. Bei mir sind seitdem nur die zwei Einstellungen (am Rändelrad) mit der geringsten Empfindlichkeit zu gebrauchen, ansonsten habe ich Dauerwischen.

Allerdings habe ich auch kurz vor und kurz nach der 90D7 einen neuen Sensor bekommen, da die anderen jeweils auch bei heiterstem Sonnenschein sich sporadisch ans Wischen machten.

Gruß

Olaf

Alles anzeigen

Genau das hat mein  verneint, als ich ihm sagte, dass das Problem erst seit der Serviceaktion auftritt. 

Thomas