

# Beleuchtung Kombiinstrument geht erst nach Minuten an

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 22. Februar 2007 um 19:39

[Zitat von FrankS](#)

Naja, so ist das eben, wenn die Fehlerbeschreibung durch mehrere Hände geht und dann die Antwort durch genau so viele wieder zurück kommt. Irgendwer hat dann nur noch was von Zeitverzögerung beim Einschalten der Instrumentenbeleuchtung gelesen und ein paar Sekunden sind ja auch normal (wohl als optische Spielerei gedacht). Da wird dein 😊 wohl noch mal bei VW nachhaken müssen.

Gruß,

Frank

Nene, ich hatte das dem Meister schon schriftlich gegeben. Nur lässt sich der Effekt halt nicht beliebig reproduzieren. 🤖

Thomas