

Nokia Handy E 50-2 nicht in Touareg ?

Beitrag von „MTK Panzer“ vom 25. Februar 2007 um 11:55

[Zitat von MTK Panzer](#)

Hallo Eric,

bevor ich einen Fehler mache, was bezweckt denn rASP? Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für das 6310i , weil ich ein größeres und farbiges Display haben möchte. Und weil das Holzlenkrad in meinem T keine Telefontasten hat, muß es dazu noch gut zu bedienen sein; daher haben die das Ding sicher rechts neben das Lenkrad gebaut. Zusätzlich solles natürlich mit der FSE funktionieren; hast du da eine Idee? Vielleicht reicht ja dann auch ein K750i / K700i oder von Nokia etwas mit Farbe und Joystick, aber welches?

Schönen Sonntag

Thomas

Hallo nochmal

wie kann denn meine FSE ohne Telefontaste am Lenkrad auf das rSAP zugreifen? Unter Wikipedia sind viele Telefone von Nokia aufgelistet, die rSAP unterstützen, mein 6310i fehlt aber.

NAIVE FRAGE : wenn ich ein rSAP Telefon hätte, könnte ich dann durch die Menues blättern und über das Drehrädchen evtl. Zugriff auf das Telefonbuch haben? (geht jetzt beim 6310i nicht, ebenso zeigt mir das RNS2 bei druck auf Tel-Taste, daß kein Telefon angemeldet sei OBWOHL das 6310i im Adapter ist und dort im Display ein kleines Autosymbol erscheint)

HILFE

Thomas