

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „Dicker2005“ vom 26. Februar 2007 um 09:54

bei mir hatte Wischer von Anfang an auf Fahrerseite geruppelt !

Habe einen Freund (ist KFZ Meister) gefragt ,sagte : liegt an Anstellwinkel des Wischerarmes !

Habe dies bei Kundendienst Meister von VW Werkstatt gesagt ,siehe seitdem ist rubbeln weg !