Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von "Silberfuchs" vom 26. Februar 2007 um 10:39

Zitat von Dicker2005

bei mir hatte Wischer von Anfang an auf Fahrerseite geruppelt!

Habe einen Freund (ist KFZ Meister) gefragt 'sagte : liegt an Anstellwinkel des Wischerarmes !

Habe dies bei Kundendienst Meister von VW Werkstatt gesagt ,siehe seitdem ist rubbeln weg!

Wäre einen Versuch wert! Habe nächste Woche einen Termin beim . Kannst Du mal bei Deinem Bekannten nachfragen, in welche Richtung und ggf. wieviel Grad der Winkwl verändert werden soll?? Danke Dir schonmal im voraus!