

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „dummytest“ vom 26. Februar 2007 um 21:51

[Zitat von Dicker2005](#)

bei mir hatte Wischer von Anfang an auf Fahrerseite geruppelt !

Habe einen Freund (ist KFZ Meister) gefragt ,sagte : liegt an Anstellwinkel des Wischerarmes !

Habe dies bei Kundendienst Meister von VW Werkstatt gesagt ,siehe seitdem ist rubbeln weg !

Ach.... angeblich lassen sich die Anstellwinkel bei den Aero Wischern nicht einstellen 😞.....

Mehrfache Aussage sowohl meines 😊 als auch Infos mehrerer Bekannte mit Audis/Passats/Golfs u.s.w.....