

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 27. Februar 2007 um 20:58

[Zitat von dummytest](#)

Ach.... angeblich lassen sich die Anstellwinkel bei den Aero Wischern nicht einstellen 😞

.....

Mehrfache Aussage sowohl meines 😊 als auch Infos mehrerer Bekannte mit Audis/Passats/Golfs u.s.w.....

Mein 😊 hat den Wischerarm abgenommen, ein kleines Teilchen auf den Aufnahme pin gesteckt und konnte an einem integrierten Winkelmesser den Neigungsgrad (bei mir 0°) ablesen.:D

Da meine Wischer immer noch (oder schon wieder) rubbeln und Schlieren bilden nochmals die Frage an "Dicker 2005": auf wieviel Grad und vor allem in welche Richtung hat Dein 😊 den Anstellwinkel verändert? Würde es gerne nächste Woche verändern lassen, wenn meiner in der Werkstatt ist!