

Da scheppert was im Heck....

Beitrag von „moose“ vom 16. März 2007 um 17:47

[Zitat von Kühnemund](#)

Hallo Freunde,

ich weiß so recht nicht mehr weiter: Irgendwie macht mein Dicker unschöne Geräusche. Es kommt von hinten, aus dem Heckbereich, und hört sich an wie eine Mischung aus Klappern und Klötern. Ist nicht immer da, aber immer öfter. Tritt meistens so nach rund 2 km Fahrstrecke auf und verschwindet gerne, wenn es bergauf geht (auch so etwas haben wir hier in Hamburg). Mein freundlicher:) hat nichts gefunden, meint aber auch, nichts gehört zu haben. Ist halt Vorführeffekt. Da denke ich ja schon, bei mir hakt es aus. Meine Frau hat es aber auch gehört, also bin ich noch nicht ganz blöd.

Hat irgendjemand eine Vorstellung, was das sein könnte?

Gruß Patrick

Alles anzeigen

Mach halt mal die Klappe auf, unter der sich das Reserverad bzw. das TMS und/oder die 2. Batterie befindet. Da ist auch das Werkzeugset, die abnehmbare AHK etc. verstaut - vielleicht hat sich was gelöst oder Du hast was drin liegen gelassen.

Hinter der linken Abdeckung im Kofferraum ist das Warndreieck; das ist auch nicht immer fest. Hinter der rechten sind Wechsler und Verbandspäckchen; die sollten allerdings keine Geräusche machen. Hinter beiden kann man natürlich ebenfalls eigenes Zeug vergessen.

Schließlich könnte auch die Rücksitzbank evtl. nicht sauber eingeradtet sein.