

Da scheppert was im Heck....

Beitrag von „Kühnemund“ vom 19. März 2007 um 08:51

Hallo Günther, hallo allesamt,

besten Dank für den Link. Knarzen ist es eher nicht. Definition für Klötern (für alle Nicht-Nordlichter): ein Kieselstein in einer Blechdose, die gerollt wird. Ich habe jetzt hinten alles komplett rausgenommen, von Werkzeugen, Abdeckung etc.; es tritt immer wieder auf, egal ob Rücklehne oder Sitze eingerastet oder ausgerastet sind.

Ich würde fast vermuten, dass es irgendein Blech oder eine Abdeckung ist, die "klöttert", scheppert, klappert, wie immer man es nennen will. Gibt es so etwas in der Unterbodengruppe? Ich muß ehrlich gestehen, dass ich den Dicken noch nie von unten gesehen habe.

Gruß Patrick