

Da scheppert was im Heck....

Beitrag von „Kühnemund“ vom 28. März 2007 um 22:19

[Zitat von Grisu](#)

Ihr könnt mich jetzt für verrückt halten aber oft sind es die einfachen Dinge an die man zu letzt denkt.

Grisu

So ist es. Ich habe es gefunden, und Ihr werdet es kaum glauben. Also: Ich hätte gewettet, dass das Geräusch irgendwo von hinten "unten" kommt, also Radkästen, Schalldämpfer, etc. Ich habe mich sogar auf die Rückbank gesetzt (während meine bessere Hälfte fahren durfte) und bin da durch die Gegend gekrochen.

Und dann kam mir die Erleuchtung, als ich einen anderen Thread las über die Geräusche, die der "Henkel" macht. Das Klappern/Klöttern war nämlich eigentlich das erste Mal aufgetreten, als ich die Trägere zum Weihnachtsbaumtransport verschoben und wieder zusammenschoben hatte.

Ich mir also die Träger angesehen: Nichts zu sehen. Alles saß fest. Dann habe ich die Abdeckungen, die vor den Schössern sitzen, alle vier einmal aufgemacht, und fest zugedrückt. Und siehe da, seitdem ist Stille. 🙌🙌🙌🙌🙌🙌.

Irgendeine von diesen "Klappen" war wohl nicht fest genug zugegrückt und hat bei entsprechendem Fahrtwind angefangen zu klappern. Das muß sich dergestalt auf die Karosserie übertragen haben, dass die Herkunft an sich nicht mehr zu orten war.

Also: Es sind tatsächlich die einfachen Dinge, an die man zuletzt denkt.

Gruß und Dank an alle, die mitgerätselt haben.

Patrick