

Automatik ruckt bei leichtem Gasgeben

Beitrag von „Annakin“ vom 4. April 2007 um 07:57

Hallo Hauke,

...genau so sieht das Rucken bei meinem aus. Gleiche Prozedur - Schiebetrieb in der Ortschaft. (Hab halt nur, im Gegensatz zu Dir, das kleine Motörchen drin). Und bei meinem vorherigen X5 mit Steptronic gabs das auch nicht...!