

Wagen zieht nach einer Seite

Beitrag von „Blackhawk“ vom 10. April 2007 um 21:22

Ich vermute mal, das Thomas die Einbuchtung der Speiche als Delle gesehen hat



Der Reifen hat aber ein ordentliches Scherzerl ausgerissen 🤪

Sehe ich richtig: 255/50R19 103W ?

Bis´d sicher, daß der freigegeben ist?

Ich find die Dimension in der Liste nur als Gelände- und Winterreifen - aber mit Traglast 107 !!

