

Scheppernde Boxen

Beitrag von „Franks“ vom 12. April 2007 um 17:52

Gratulation an das Autohaus, ist ja leider selten, dass man sich so erfolgreich auch um scheinbar weniger wichtige Probleme kümmert.

Zitat von Silberfuchs

...VW hat die Lautsprecher mit etwas zu kleinen Befestigungsnieten fixiert. Diese waren auch beim Boxentausch wieder mitgeliefert worden. Nachdem mein 😊 größere Nieten eingesetzt hat...

Offensichtlich hat VW aber schon bei der Konstruktion der Befestigung die größten Nieten eingesetzt 😄

Gruß,

Frank