

Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 14. April 2007 um 15:22

Update:

Heute altes (Rest-)Kühlmittel abgesaugt und neues (mit Indikator) aufgefüllt. Es fehlten nur 50g!!!! d.h. es waren fast 650g im System, der Sollwert ist 650 - 750g. Darunter reagiert der Dicke mit Abschaltung der Kühlung.

Voller Freude losgefahren, aber nach 20km wurde es immer noch nicht so richtig angenehm im Auto. Kühlluft war zwar etwas kalt, aber längst nicht so, wie gewohnt. Auch bei Stellung "LO" nur mäßig kalte Luft!

Also zurück zum 😊 , Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an! Alle Stellmotoren und Sensoren resettet, keine Besserung. Mein 😊 ratlos. Will sich Montag in WOB schlau machen lassen, dann sehen wir weiter. Wenn ich es z.Z. einigermaßen im T. aushalten will, muss ich ständig auf "LO" stellen. 😞 Ich glaub' das wird ein Roadster-Wochenende werden.