

Neuer Touareg in der Lüneburger Heide !

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. April 2007 um 18:38

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

vielen Dank an alle. Kennzeichenhalter sind längst getauscht ! Jeder km bringt wirklich Spass 🙌🙌🙌 . Was mir aufgefallen ist, dass die Felgen bereits nach 300 km eine sichtbare Bremsabrieb-Schicht aufweisen. Habe Sie gleich Heute gesäubert. Ist das normal ? -oder der Bremsbelagsabrieb am Anfang höher ? Kommt jetzt aber nicht mit Fahrweise und so. Bin noch nie sooo ruhig und defensiv gefahren (im T kann man aber so schön dahin gleiten)

Grüße

Michael

Alles anzeigen

Hallo Michael,

das ist leider so. Selbst mein neuer hatte von den wenigen Metern vor der Auslieferung schon Staub auf den getauschten Rädern. Da ich sie gleich mit Liquid Glass versiegelt wollte, habe ich sie selber gereinigt und der 😊 brauchte sie vorher nicht mehr putzen.

Grüße von Stephan 🤖