

# Lüftung/Klimaanlage bei Volllast "extrem" Laut

Beitrag von „Kong Racer“ vom 16. April 2007 um 10:42

Hallo Jörg,

es kann sein, dass die Lüftungsdüse im Handschuhfach halb geöffnet ist und somit Geräusche erzeugt. Einfach mal versuchen.

Gruß 

Niels