

# Kein Longlife?

Beitrag von „EzioS“ vom 14. Mai 2007 um 17:57

[Zitat von auto1](#)

....R5 DPF jetzt 13.500 km auf der Uhr und schon "Service in 1.500 km".....

Das Problem hatte ich bei meinem R5 auch, allerdings hatte der nicht 13.500km auf der Uhr sondern nur 2500.....die Einstellungen im Kombigeraet waren nicht korrekt (so wie Thomas schreibt). Software korrigiert und alles ist im Lot. Sprich den 😊 mal darauf an.

