

Abgaswarnleuchte geht nicht aus....

Beitrag von „Tilo“ vom 18. Mai 2007 um 07:18

Hallo,

beim V6 ist das wohl ein "Standardmangel", bei einem Kollegen und mir ist die Steuerkette um um die 45TKM gekommen.

VG

Tilo