

Chip in der Bucht

Beitrag von „Meister Jo“ vom 22. Mai 2007 um 12:55

[Zitat von bombelwatz](#)

Hallo Eric,
also wenns anweisbar 🤖 ist mach ich es besser nicht. Schade:(
Wird der Chip dann eigentlich angechweist?
Viele Grüße Ben

Bei Problemfällen in der Werkstatt, wo der Mechaniker technischen Support beim Werk, werden vom Werk einige Meßwertblöcke angefordert, aus denen die Techniker von VW Leistungssteigerung erkennen.

Wenn´s der 😁 aber vorher vom Kunden gesagt bekommt und z.B. ABT die original Software wieder aufspielt, ist es nicht nachzuvollziehen. (Außer bei kapitalen Motorschäden;z.B. Kolben/Ventile durchgebrannt)

Nein der Chip wird nicht angeschweißt / - gelötet

Der Begriff Chiptuning kommt noch aus der Urzeit, wo wirklich im Steuergerät der Chip getauscht wurde, heute wird einfach die Software im Motorsteuergerät über den Diagnoseanschluß, also ohne Ausbau, geändert, wie am PC, wenn ein neues Update aufgespielt wird

Grüße aus der Pfalz