

# Kein Longlife?

Beitrag von „owolter“ vom 24. Mai 2007 um 08:56

[Zitat von bell407](#)

Hallo,

irgendwie ist doch da wieder der Touaregwurm drin, mir sagt mein Dicker seit heute er möchte in 3000km zum Service. Dumm nur dass ein Longlife Service vor 12.000km gemacht wurde (5 Monate her).

Irgendwie scheinen die Service Intervalle automatisch aus Non Longlife umgestellt zu haben. Mal sehen was der 😊 dazu sagt.

So long

Christian

Alles anzeigen

lass dir die einträge im kombi bezüglich wechselintervall zeigen.

wenn auf feste intervale codiert ist, sollen sie wieder auf longlife codieren.

vorher sollen sie sich die kanäle 40 41 47 48 notieren und nach der umcodierung wieder eintragen.