

CD Navigation RNS 2 hängt nach

Beitrag von „juma“ vom 24. Mai 2007 um 21:13

Servus,

Zitat von Jürgen-Mak

[...]Noch ein Hinweis. Heute habe ich das system mal kurz ausgeschaltet, dann wieder eingeschaltet und da hatte ich anfangs (nach ca. 500m Fahrstrecke mit knapp 30 km/h) einen Versatz von ca. 200 m. Dann nach weiteren ca 1km, ebenfalls knapp 30 km/h, passte die Positionsanzeige fast genau.

...es ist aber nicht so, dass das System einfach "nur" eine Weile länger braucht bis es genau ist, sondern der Versatz tritt immer wieder auf, auch wenn er vorher mal eine Weile genau war, oder?

Also wie so eine Art Wackelkontakt...habt ihr mal das System getauscht und dann probiert?

Dann kann man zumindest entweder die Signalgeber oder das Gerät ausschließen. 🗨️