

# Xenon oder Standheizung

Beitrag von „juma“ vom 28. Mai 2007 um 16:02

Servus,

[Zitat von T4-Fahrer](#)

[...]Bei meinem T (Baujahr Nov. 2004) bringt auch das Einschalten der Klimaanlage nichts.

Einzigste Lösung ist die gesammte Lüftung auf die Windschutzscheibe zu leiten.

Also so hatte ich es bei meinem alten Dicken noch nie gehabt. Scheinbar wurde da also etwas gemacht. Beim neuen kann ich es noch nicht sagen, da noch keine Temperaturen herrschten, wo die Scheibe hätte beschlagen können... 😬