



# Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 31. Mai 2007 um 14:40

Update 6

Seit Dienstag ist ein neuer Lüfter eingebaut. Jetzt bläst es wieder richtig aus den Düsen. Leider ist die Luft immer noch nicht kalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mein  hat das ganze nochmals in WOB gemeldet. Die schicken jetzt ein neues Steuergerät. Wenn ich Glück habe, ist es morgen da und wird sofort eingebaut, sonst am Montag.

Da bin ich jetzt aber sowas von gespannt.....

Wenn der Fehler dann immer noch nicht behoben ist, kommt jemand aus WOB.

In diesem Zusammenhang die Frage: Habe ich nach 2 1/2 Jahren eigentlich noch die Chance auf eine Wandlung? Der Dicke ist geleast und eigentlich wollte ich demnächst einen neuen bestellen. Kann man dies dann vielleicht (verlustfrei) vorziehen?