

# Rußten trotz DPF?

**Beitrag von „Annakin“ vom 11. Juni 2007 um 12:33**

Hallo,

also einen DPF habe ich definitiv (laut Typenschild und Zulassung).

Die Endrohre habe ich getauscht - habe jetzt verchromte Endrohre, die angeschraubt wurden. Wie sie innen drin aussehen - schwarz. Ist aber auch so, daß die Endrohre im Neuzustand innen schwarz sind....

Werde das jetzt mal im Auge behalten, obs nur bei kaltem Motor vorkommt. Trotzdem irgendwie komisch, da mein vorheriger X3 mit DPF dieses Phänomen nicht gezeigt hatte.

Kann man selber feststellen, obs ein Defekt ist? Oder muß ich dazu in die Werkstatt?