

Airbag-Fehler und Navi/Radio/CD-Einheit-Problem

Beitrag von „Rainer S“ vom 25. Juni 2007 um 09:54

Hallo Zusammen,

hatte den AIRBAG-FEHLER! auch, mein 😊 hat nur den Stecker vom GURTSCHLOß richtig zusammengesetzt dan war alles erledigt.

Im Gurtschloß ist ein Mikroschalter der für den AIRBAG zuständig ist und für die Gurtwarnung ist scheinbar nur im neuen Model so geschaltet.

Laut Aussage von meinem :), nach 5 Minuten war alles erledigt.

Gruß Rainer

Aus dem schönen Weinsberger Tal.