

Bordbuchhalter

Beitrag von „Carli“ vom 10. Oktober 2004 um 11:00

@Borko38

Danke für die Info.

Die Aufnahmen sind bei mir definitiv vorhanden. Also sollte es kostenlos nachgerüstet werden.

Die Preise weichen aber deutlich ab (alle Angaben vom Händler) :

Komplettes Fach 7L6 858 338: Euro 69,02

Klappe 7L6 858 407: Euro 42,92

Gummihalter 7L6 858 773: Euro 8,38

Gibt es denn von VW keine vorgeschriebenen Ersatzteil-Preise ?

Carli