

flexibler Wartungsintervall im R5 DPF

Beitrag von „Joang“ vom 30. Juni 2007 um 13:07

Hallo,

mein R5 DPF hat ebenfalls nach ca. 13.800 Km gemeldet, dass ein "Service in 2.900 km" erfolgen soll.

Baujahr: 10/2006

aktueller Km-Stand: 14.500

Fahrzeugdatenträger: QG1

Kann mir jemand von Euch einen Hinweis geben, ob der Service tatsächlich fällig ist oder ob hier ein Fehler im System vorliegt? Wie Johannes ja schon gesagt hat, empfiehlt das Serviceheft einen Ölwechsel nach 15.000 km bzw. einem Jahr ...

Grüsse

Joerg