

Keine Sicht mehr in der Pfütze

Beitrag von „Franks“ vom 10. Juli 2007 um 01:33

...vor allem liegt es daran, dass der Überhang vorne (und hinten) relativ gering ist, prima zum Fahren von starken Steigungen im Gelände, weniger gut beim flotten Durchfahren von Pfützen, da einfach weniger Auto vor den Vorderrädern ist, welches das Wasser abhalten kann.

Gruß,

Frank