

Dicker bremst nicht !!!!

Beitrag von „mike“ vom 10. Juli 2007 um 10:52

[Zitat von MTK Panzer](#)

Vergleichbare Probleme gabs vor 1-2 Jahren auch bei Audi (beim A4 ist es mir persönlich bekannt); **alle** Werkstätten haben sich aber zu diesem Thema ausgeschwiegen; offizielle Version war damals "Salzrückstände auf den Bremsscheiben", was aber m.E. massiver Humbug ist/war . Der 😊 wird wohl auch hier nach Rücksprache mit WOB keine präjudizierende Aussage machen (dürfen)

Mein Schwiegervater hatte damals mit seinem Audi auch Probleme... vor allem bei Nässe gab es Situationen, in denen man kaum Bremsleistung hatte. Tja... war dann halt der letzte Audi.