

# Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „bluwe“ vom 11. Juli 2007 um 19:07

Erstmal danke für die Infos,

habe die Reifen immer beim 😊 montieren lassen.

Zum Druck kann ich jetzt nix sagen,denke doch das der:) weiß wieviel reingehört...

Wie gesagt beim alten mit derselben Reifendimension hatte ich nie Probleme.

Der einzige Unterschied zum Vorgänger ist das momentan Conti`s drauf sind,sonst habe ich ausschließlich Pirelli gefahren.

MARKUS