

Licht & Sicht, Homelink, Aussenspiegel mit Erfolg nachgerüstet - Erfahrungsbericht

Beitrag von „Snowman24“ vom 15. Juli 2007 um 14:06

Hallo,

Danke...

Vielleicht sollte ich noch dazu schreiben, falls es jemand interessiert.

Um an die Steuergeräte und an den Kabelbaum ranzukommen, muß auf jedenfall das gesamte Armaturenbrett raus.

Ansonsten heißt es Finger brechen und so... 😞

Die von VW haben echt nicht mehr alle im Oberstübchen... Das muß ich schon mal loswerden.

Das Bordnetzsteuergerät ist in einer Halterung eingeclipst, die zwischen Mittelkonsole und Lenksäule befestigt ist. Runterklappen ist da nicht großartig drin, denn die Kabel werden von oben und unten in das Steuergerät gesteckt und sind mehr als kurz. Daneben ist noch das KESSY-Steuergerät sowie viele kleine Relais auf dem gleichen Halter befestigt.

--->>> 🤪 Total verrückt!!!

Mich würde da wirklich mal interessieren, was da im Reparaturleitfaden steht, wenn man eines dieser Steuergerät tauschen muß. Es kann doch nicht sein, dass man dann jedesmal das gesamte Armaturenbrett ausbauen muß. Die Verkleidung (Knieschutz) auszubauen, reicht da leider nicht aus...

Ich möchte hier wirklich niemand davon abschrecken, aber das Kabel ziehen ist schon sehr zeitaufwendig und nervig. Das erfolgreiche Ergebnis macht aber sämtliche Anstrengungen wieder gut.

Viele Grüße

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/7467-licht-sicht-homelink-aussenspiegel-mit-erfolg-nachger%C3%BCstet-erfahrungsbericht/?postID=112852#post112852>

Marcus