

# Neue Anbauteile von ANTEC

Beitrag von „Rainer S“ vom 20. Juli 2007 um 09:48

Hallo,

Firma ANTEC fragt nach Lösungsvorschläge:

"

Es ist etwas ein Durcheinander entstanden.

## Unterfahrerschutzplatte mit / ohne Verlängerung

### **Gute Nachricht !**

Es gibt keine TÜV-Vorschrift , es gibt keine EU-Vorschrift für diesen Artikel.

Auch wenn wir wollten würde der TÜV kein Gutachten ausstellen.

>> Montage , und losfahren <<

Erst in Verbindung mit dem Spoilerschutzrohr , oder niedrigem Bully tritt die EU Typ-Genehmigung in Kraft, da wir Tests mit und ohne Unterfahrerschutzplatte gemacht haben.

Wir versuchen bei der EU-Typ-Genehmigung immer die maximale Ausbeute zu erreichen und möglichst viele Varianten zu testen.

In diesem Fall wurde zuviel getestet, da die Unterfahrerschutzplatte keinen extra Test benötigt.

Ich möchte noch klären , warum das Spoilerschutzrohr nicht mit Parksensoren montierbar sein soll.

Laut Bild ist es mit unerklärlich , da sich die Parksensoren oberhalb befinden.

? Vielleicht haben Sie eine Idee , wenn Sie vor Ihrem Auto stehen ?

Schönes Wochenende, ich freue mich über alle Infos von Ihnen !

\* Kunden Reaktionen sind uns sehr wichtig ! \*

"

Anbei ein kleines Bild von meinem "Kleinen".

Gruß Rainer

Aus dem schönen Weinsberger Tal