


Neue Anbauteile von ANTEC

Beitrag von „juma“ vom 20. Juli 2007 um 09:58

Servus,

bekommst Du ihn so wie auf dem Bild?

...sieht gut aus... 

Wo ist jetzt das Problem? Was will Antec wissen?

...abgesehen davon wiederhole ich zum Verständnis: Die Bodenplatte allein montiert benötigt keine ABE/Gutachten?!

Das mit den Parksensoren könnte daran liegen, dass die ideale Abstrahlkeule nicht mehr erreicht wird und Hindernisse, die sich direkt im unteren Bereich befinden, nicht mehr geortet werden können... 