

RNS 510 vor 2007

Beitrag von „King Kimy“ vom 20. Juli 2007 um 12:25



Hallo zusammen,

hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit dem neuen RNS 510 im Modelljahr vor 2007 ?

Im 2007 ner läuft das Gerät, und es ist sehr gut.

Aber in meinem Dicken der Baujahr 06 ist geht nur die Tastenbeleuchtung an, wenn ich Licht einschalte.

Keine Reaktion auf Zündung, Geschwindigkeit und Telefon.

Ich glaube fast schon es ist mit dem neuen Kombiinstrument ein neuer Infotement-Datenbus eingepflegt worden ist.

Hat da vieleich schon mal jemand etwas gehört ?

Gruß Ralf