

Schlagende Geräusche

Beitrag von „inzisivus“ vom 13. Oktober 2004 um 21:20

Mein v10 ist Bj.05-03 und es knackt auch!

Morgen geht er in die Werkstatt; mal sehen was dabei rauskommt.

Noch zu tun:

Heckklappe geht nicht ganz auf

Wasser im Scheinwerfer hinten links

Motorabdeckung komplett locker

Tel 6310 Software

Hat jemand ähnliche Erfahrungen?

Gruss

doc