

navidisplay

Beitrag von „Franks“ vom 2. August 2007 um 12:56

Beim Touareg Navi habe ich so ein Problem noch nicht gehabt, allerdings kenne ich es von einigen Notebooks. LCD- Displays haben ja eine Hintergrundbeleuchtung, die in der Helligkeit geregelt werden kann (bei Notebooks zum Energiesparen, beim T zum Anpassen an die Umgebungshelligkeit), wenn da was an der Steuerung oder Ansteuerung defekt ist, flackert es. Du kannst ja mal mit einer Taschenlampe den Sensor am Navi oben rechts anleuchten, dann wieder verdunkeln, vielleicht kann man auf diese Weise das Verhalten provozieren?

Gruß,

Frank