

Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „T-King“ vom 10. August 2007 um 23:03

so, unser ist nun auch vom 90D7 zurück.

Fragen:

- War das mit der Wasserpumpe so schlimm das die das Ding freiwillig auswechseln lassen? Habe gar nie gross was gelesen/gehört.
- Der Durchschnittsverbrauch ist plötzlich um 0.5l höher. Komme kaum noch unter eine Anzeige von 9.0l, was vorher rasch möglich war. Wurden die Werte im MFA gelöscht? Ein "Update Motorsteuergerät" (Nr. 17) musste nicht vorgenommen werden.
- Dafür ein "Update Verteilergetriebe". Weiss jemand was das GENAU bewirkt haben soll?
- Und was sollte genau mit der Nr. 23 (Update Türsteuergerät) angepasst sein.
- Nach dem Anlassen des Motors kommt immer schnell "Airbag-Fehler". Dann erlischt die Fehlermeldung, die gelbe Lampe leuchtet jedoch weiter. Hat das was mit der Elektronik zu tun oder mit einem "Airbagelektronik-Kabel"? Kann aber nichts mit der Nr. 10 zu schaffen haben, da die nicht als Servicemassnahme aufgeführt ist.

Beste Grüsse aus der Schweiz

T-King