

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. August 2007 um 12:03

[Zitat von ThommesGF](#)

Hallo zusammen,
1K0 629 ...(die Nummer konnte ich schonmal auswendig).
Und ein Wischergummi kostet nur 5,..€
Ein echter Schnapper im Gegensatz zum Kpl.- Set.
Mein:) hat mir sogar mal die offizielle Aus/ Einbauanweisung vermacht.
Oder über Teilkasko ohne SB mal ne neue Scheibe 😊
Gruss. Thommes

Alles anzeigen

Hallo,
mein alter/neuer Rückläufer hatte dieses Problem bis dann endlich der Wischerarm getauscht wurde.

Mein neuer/alter Gebrauchter hatte dieses Nicht-Sichtfenster auch.
Ich habe wie von Thommes beschrieben nur das Wischergummi getauscht.

Teile-Nr. 1K0 955 429B; 4,40 € netto.

Das Problem ist vorerst beseitigt.

Der Austausch ist kein Problem und in weniger als 5 Min. erledigt.

Gruß