

Geräusche am Glasschiebedach

Beitrag von „salvatore“ vom 24. August 2007 um 09:55

Hallo Steinbock,

Bei mir kugelt absolut nix. Es funktionieren beide Modi nahezu geräuschlos.
Hast Du schon mal ein Sichtprüfung auf Beschädigungen (z.B. Laufschiene) gemacht?