

Sommerreifen in 275/45 R 19

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 25. August 2007 um 13:49

Hallo,

die Pirelli wurden beim mir nach 7500 km wegen Sägezahnbildung vorne als Garantieleistung ersetzt.

Die anschließend montierten Conti hatten dieses Merkmal nicht.

Gruß