

Kühlung der Klimaanlage - her mit den Thermometern

Beitrag von „T-King“ vom 25. August 2007 um 14:18

...wir haben das Gefühl bei unserem Wagen kühlt die Klimaanlage nicht so wie sie sollte.
...wenn der Wagen aus der Tiefgarage gefahren wird schafft er es einigermassen zu kühlen
...sobald er jedoch an der Sonne im Freien gestanden ist schafft es die Klimaanlage nicht wirklich zu kühlen

So, jetzt ist "kühlen" ja immer subjektiv. Was heisst das denn? Wie kalt ist die Luft bei der Einstellung LOW? Habe heute ein Thermometer an die Ausgangsdüse auf der Mitfahrerseite gehalten. Anzeige: +8 Grad. Der Wagen kam jedoch aus der Tiefgarage.

>> Das Thema wurde vor Jahren schon mal aufgebracht:

<https://www.touareg-freunde.de/forum/showthread.php?p=115976>

>> Aber vor Jahren. Immer noch das gleiche Problem?

Weitere Angaben:

- Ist ein R5 Mod. 06
- Pollenfilter wurde erst gerade gewechselt

Bin vor zwei Monaten an einem wirklich heissen Tag in einem X5 mitgefahren. Musste die Klimaanlage hochschrauben weil ich das Gefühl bekam Eiswürfel fallen auf meine Füsse und Hände. Der Touareg ist doch auch für wärmere Regionen zu benutzen, oder? Kann mir aber nicht vorstellen wie das bei einer solchen Klimaanlage, wie meiner, auch hinkommt.

Frage: WAS ZEIGT BEI EUCH DAS THERMOMETER BEI DER LOW-EINSTELLUNG AN? Und welches Fahrzeug-Modell fahrt ihr. Ev. spielt das auch eine Rolle.

Tips, Ideen wie die Klimaanlage besser arbeitet?

Gruss

T-King